

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 126/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Теремок"
(МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок"), заведующий Братущенко Руфина Михайловна
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: распоряжения Врио начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 126 от «28» октября 2019 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Дата и время проведения проверки:

"06" ноября 2019г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"12" ноября 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

"25" ноября 2019г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"29" ноября 2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Зайковым Дмитрием Валентиновичем, Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; Бакиным Станиславом Юрьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,
эксперты: Евстигнеев Павел Александрович, инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Теремок"
по адресу: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, 44

Совместно с: Братущенко Руфиной Михайловной, заведующим МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок".

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнен и (указывается только выполненные)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Руководителем организации на объекте защиты (здание детского сада) не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода весной 2019 года. Отсутствует акт проверки.)</p> <p>Руководителю организации на объекте защиты (здание детского сада) организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390);	02.10.2020	
2.	<p>На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов изменено направление открывания дверей (двери открываются не по направлению выхода из здания), а именно:</p> <p>1). На 2 этаже группа «Одуванчик», группа «Петушок» дверь в раздевалку из группы;</p> <p>2). На 2 этаже группа «Солнышко», группа «Ивушка», группа «Петушок»</p>	п.п. «ж» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390); ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Утв. Приказом	02.10.2020	

	<p>дверь в коридор из раздевалки; 3). На 1 этаже из музыкального зала, дверь в коридор в западном направлении;</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов не допускать изменения направления открывания дверей.</p> <p>1) На 2 этаже группа «Одуванчик», группа «Петушки» дверь в раздевалку из группы;</p> <p>2). На 2 этаже группа «Солнышко», группа «Ивушка», группа «Петушок» дверь в коридор из групповой ячейки;</p> <p>3). На 1 этаже из музыкального зала, дверь в коридор в западном направлении;</p> <p>Выполнить открывающимися по направлению движения людей при эвакуации.</p>	<p>МЧС России от 25 марта 2009 года № 171); п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7).</p>		
3.	<p>На объекте защиты (здание детского сада) тип системы оповещения не соответствует установленным требованиям норм пожарной безопасности (при количестве мест более 150 выполнен 2 тип СОУЭ требуется 3 тип СОУЭ).</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада с числом детей более 150) систему оповещения выполнить в соответствии с установленными требованиями норм пожарной безопасности (3 типа).</p>	<p>Нарушены ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 3 п. 3.1, Раздел 7 Таблица 2 п. 1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».</p>	02.10.2020	
4.	<p>На объекте защиты (детский сад) на 1 этаже предел огнестойкости двери помещения склада (по техническому паспорту БТИ помещение № 19) не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30.</p>	<p>ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.14 Таблица 1, Таблица 2* п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность</p>	02.10.2020	

	<p>На объекте защиты (детский сад) на 1 этаже заполнение дверного проема помещения склада (по техническому паспорту БТИ помещение № 19) выполнить с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. (установить противопожарную дверь EI 30)</p>	зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7).		
5.	<p>На объекте защиты (здание детского сада) на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада) на путях эвакуации выполнить аварийное (эвакуационное) освещение.</p>	<p>п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».</p>	02.10.2020	
6.	<p>Смонтированные резервные источники питания систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (протокол исследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области № 49п по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 25.11.2019 г.) (Заявленная производителем, емкость АКБ составляет 7,2 Ач, фактическая при испытании 01,0 и 01,1 Ач).</p> <p>Системы противопожарной защиты (автоматическую установку пожарной</p>	<p>ч. 3 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175)</p>	02.10.2020	

	<p>сигнализации и систему оповещения людей при пожаре) оборудовать резервными источниками питания, обеспечивающими питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.</p>			
7	<p>На объекте защиты уровень звука от звуковых оповещателей, в спальнях помещений (на уровне головы спящего человека) на 1 этаже не соответствует требованиям норм пожарной безопасности. В спальнях помещений группы «Ягодка», группа «Рябинка», группа «Зайчики» для обеспечения четкой слышимости звукового сигнала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, а так же менее 70 дБА. (В спальном помещении группы «Ягодка» уровень звука постоянного шума фактический 46,3 дБА, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ, на уровне головы спящего человека, защищаемого помещения 69,2 дБА. В спальном помещении группы «Рябинка» уровень звука постоянного шума фактический 48,3 дБА, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ, на уровне головы спящего человека, защищаемого помещения 62,3 дБА. В спальном помещении группы «Зайчики» уровень звука постоянного шума фактический 58,3 дБА, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ, на уровне</p>	<p>ч. 3 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, п. 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.» ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ; п. 3.16, п. 3.22 НПБ 104-03 (Утверждены приказом МЧС РФ от 20.06.2003 года № 323 (в ред. от 07.02.2008 г.));</p>	02.10.2020	

<p>голове спящего человека, защищаемого помещения 57,8 дБА.) (протокол исследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области № 50п по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 25.11.2019 г.)</p> <p>На объекте защиты, в спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ выполнить обеспечивающими уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА.</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковник внутренней службы Зайков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » ноября 2019 г.



М.Л.П.*

инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
старший лейтенант внутренней службы Бакин С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » ноября 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

✓ *Абрам*
(подпись)

Заведующий МКДОУ "Детский Сад № 23
"Теремок" Братущенко Р.М.

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » ноября 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575835

Владелец Братущенко Руфина Михайловна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022